

2026台防疫 全民參與第二次防疫會議暨
115年登革熱防治跨局處工作小組第6次會議

登革熱防治業務報告

臺南市政府工務局
115年7月24日

簡報大綱

- 壹、115年度稽查成果
- 貳、115年度防治計畫
- 參、列管專案(浩瀚無極)
- 肆、大型公園防治



115年稽查成果

115年上半年度「登革熱防治成果」

- 總稽查**167**場次，查獲積水容器**157**個，陽性數**75**處，孳生源工地**59**處。
- 工地常見孳生源樣態：**樓地板、沉沙桶、水桶、側溝、水箱及各式凹陷設計。**

稽查區域	稽查數量	積水容器	陽性數
中西區	22	15	7
仁德區	11	17	8
北區	10	15	7
永康區	13	21	10
安平區	10	17	8

稽查區域	稽查數量	積水容器	陽性數
安南區	18	11	5
東區	26	30	20
南區	54	25	7
歸仁區	3	6	3

115年稽查成果

中西區稽查工地**22**件，「查獲孳生源工地」共**7**件，陽性率**32%**。

執照號碼	地段號	起造人	承造人
(110)南工造字第02975-02號	廣慈段 0091 地號	築寬建設股份有限公司	翰佳營造有限公司
(113)南工造字第01459號	五條港段0912地號	方炎清	仕興營造有限公司
(111)南工造字第00686-02號	郡王祠段0309、0312、0313、 0317地號	新上佳建設有限公司	翰佳營造有限公司
(103)南工造字第05711-03號	成光段0062地號	臺億建築經理股份有限公司	振誠營造股份有限公司
(114)南工造字第00764號	頂美段2600地號	噢親愛的室內裝修股份有限公司	星磐營造有限公司
(110)南工造字第01223-1號	頂美段1509地號	蘇軾斌	三財營造有限公司
(113)南工造字第02240-01號	頂美段 2677-0001 地號	邱蕙娟	鼎舜營造工程有限公司

115年稽查成果

仁德區稽查工地**11**件，「查獲孳生源工地」共**8**件，陽性率**72%**。

執照號碼	地段號	起造人	承造人
(114)南工造字第01678號	岳王段 0178-0001 地號	鍾姍芸	三財營造有限公司
(113)南工造字第01403-01號	公園段0139-0161地號	新春建設股份有限公司	啟森營造股份有限公司
(112)南工造字第00812-01號	興安段 0584-0000 地號	開將建設開發股份有限公司	允德營造有限公司
(111)南工造字第03760-01號	中清段591等6筆地號	宗大建設股份有限公司	合新營造有限公司
(114)南工造字第00444號	中清段0744、0745、0746、0747、0748、1191 地號	台南市仁德區仁德國民小學	統冠營造股份有限公司
(112)南工造字第00812-01號	興安段0584地號	開將建設開發股份有限公司	允德營造有限公司
(113)南工造字第00485號	保安段0161地號	漢佳音科技股份有限公司 代表人:周世華	華豐營造股份有限公司
(113)南工造字第03066號	中洲東段 0546-0001 地號	張乃文	鼎界營造有限公司

115年稽查成果

北區稽查工地**10**件，「查獲孳生源工地」共**7**件，陽性率**70%**。

執照號碼	地段號	起造人	承造人
(114)南工造字第 02363~02366號	文元段0061地號	鼎興發開發建設有限公司	富雄營造有限公司
(113)南工造字第00255-01號	小北段1437、1438地號	竇國詔	頂捷室內裝修興業股份有限公司
(112)南工造字第 00883~00884號	北元段 0935-0000 地號	金夯租賃有限公司	詠發營造有限公司
(113)南工造字第01410-03號	文元段 0390-0022 地號	翰元建設有限公司	昱豐營造工程有限公司
(113)南工造字第03218號	實踐段 0337 地號	黃敏琪	程凱營造有限公司
(113)南工造字第03018號	實踐段 0481-0001 地號	方冠樺	億力營造有限公司
(114)南工造字第00959號	忠義段 0584-0000 地號	開基玉皇宮	富雄營造有限公司

115年稽查成果

永康區稽查工地**13**件，「查獲孳生源工地」共**10**件，陽性率**77%**。

執照號碼	地段號	起造人	承造人
(113)南工造字第03181號	鹽西段 1015、1016 地號	崧香茶業有限公司	崧香茶業有限公司
(112)南工造字第02062-01號	頂東段 0859-0000 地號	英士得科技股份有限公司	吉宗營造股份有限公司
(113)南工造字第00349號	鹽東段 1647 地號	孫藝珉	通益土木包工業
(112)南工造字第00560-02號	中山段 1450 地號	申品建設有限公司	坤晟營造有限公司
(114)南工造字第00689號	市政段 0307 地號	戴文封	富秝營造有限公司

執照號碼	地段號	起造人	承造人
(114)南工造字第01979-01號	永安段 97 地號	萬全營造股份有限公司	萬全營造股份有限公司
(112)南工造字第00967-01號	北灣段 0525-0000 地號	林義翔	翰佳營造有限公司
(110)南工造字第00953號	二王段 0151 地號	陳志方	觀羽營造有限公司
(112)南工造字第01048-01號	中興段 0208-0002 地號	臺南市政府交通局	穎昌工程企業有限公司
(113)南工造字第03336-01號	龍埔段 1981-2、-3、-4、-5、-6、-7、-8、-9、-10、-11、-12、-13、-14 地號	寶登建設開發有限公司	寶鴻營造股份有限公司

115年稽查成果

安平區稽查工地**10**件，「查獲孳生源工地」共**8**件，陽性率**80%**。

執照號碼	地段號	起造人	承造人
(111)南工造字第03923-02號	新南段 93-8.93-12.93-67 地號	潤隆建設股份有限公司	金駿營造股份有限公司
(112)南工造字第01976-01號	金城段 59-1 地號	國家住宅及都市更新中心	豐譽營造股份有限公司
(113)南工造字第03219號	古堡段2004地號	聲寶股份有限公司	銓興營造有限公司
(113)南工造字第00447號	海興段1-5、94地號	皇龍開發股份有限公司	龍城營造股份有限公司
(111)南工造字第03977-01號	海興段12、12-1地號	好瀚建設股份有限公司	亞鼎營造有限公司
(113)南工造字第00262-01號	金城段 0045 -0027. 0045	蒲宣成	三財營造有限公司
(114)南工造字第00759號	金城段0096、0096-1、0096-14地號	臺南市政府文化局	穎昌工程企業有限公司
(111)南工造字第02220-02號	金城段 0067-0002.0067-0043	府都建設股份有限公司	普田營造工程股份有限公司

115年稽查成果

安南區稽查工地**18**件，「查獲孳生源工地」共**5**件，陽性率**28%**。

執照號碼	地段號	起造人	承造人
(113)南工造字第02617號	新淵段261等9筆地號	連建建設股份有限公司	和建營造股份有限公司
(113)南工造字第01431號	佃西段 1170-18 地號	合眾建築經理股份有限公司	翰佳營造有限公司
(110)南工造字第04298-01 號	保安宮段0777地號	翰宇建設有限公司	柯式營造有限公司
(110)南工造字第02289號	中州段 0062，0094地號 同地點工程不同	萬通人力資源顧問股份有限公司	日鉅營造有限公司
(114)南工造字第00138號		萬通人力資源顧問股份有限公司	日鉅營造有限公司

115年稽查成果

東區稽查工地**26**件，「查獲孳生源工地」共**6**件，陽性率**23%**。

執照號碼	地段號	起造人	承造人
(111)南工造字第01465號	平實段0045地號	浩瀚開發建設股份有限公司	頌揚營造股份有限公司
(111)南工造字第01465號	平實段0045地號	浩瀚開發建設股份有限公司	頌揚營造股份有限公司
(112)南工造字第02659-1號	龍泉段0259~0262地號	楊雅喬、楊惠名	三財營造有限公司
(113)南工造字第01495號	泉南段0497、0685地號	臺南市東區區公所	台丞營造有限公司
(114)南工造字第00416號	虎尾段1671-0004地號	六逸建設有限公司	富丞營造工程有限公司
(112)南工造字第00792號	虎尾段1863-0000地號	僑馥建築經理股份有限公司	富丞營造工程有限公司

114年度查獲孳生源4次
115年度查獲孳生源2次

115年稽查成果

南區稽查工地**54**件，「查獲孳生源工地」共**7**件，陽性率**13%**。

執照號碼	地段號	起造人	承造人
(111)南工造字第02620號	公英段0864地號	高第建設股份有限公司	欣禾豐營造工程股份有限公司
(113)南工造字第02220號	公英段0792、0793地號	沈尚宜	能九營造股份有限公司
(114)南工造字第00161-01號	省躬段0959-0014地號	黃素女	鴻輝土木包工業
(111)南工造字第03768-02號	大山段0038地號	林南昌	閎麗營造有限公司
(113)南工拆字第00478號	長和段 865 地號	財團法人中國醫藥大學	德昌營造股份有限公司
(114)南工造字第01602號	正義段0682地號	鄧淨文	成濟營造有限公司
(113)南工造字第02700號	成光段 0842 0843 地號	臺南市政府警察局	升富營造有限公司

115年稽查成果

歸仁區稽查工地3件「查獲孳生源工地」共1件，陽性率32%

執照號碼	地段號	起造人	承造人
(115)南工造字第00749號	媽祖廟段三小段0624地號	吳國雄	吳國雄



115年防治計畫

■ 本局除稽查每月排程工地外，另外針對各區公所反應孳生源工地案件及登防中心每月八大專案孳生源工地進行停工處分，並於當月前往現場複查。

■ 稽查工地來源

1. 本局每月排程工地。
2. 登防中心八大專案。
3. 各區公所反應案件。



115年防治計畫

建築工地登革熱防治宣導講習會

- 一. 每年定期舉辦宣導講習會，並邀衛生局、環保局協助宣導。講習對象除建築工地相關人員外，並擴大對象至承攬市政府公共工程尚未完工的百餘家廠商工地主任。
- 二. 講習會後經測驗合格發給**登革熱防治宣導講習證書**。
- 三. **115**年已辦理**2**場次。(如下表)，115年度預計辦理4場次。

時間	地點	對象	參與人次
115 年 3 月 13 日	永華市政中心	工地負責人、工地主任	33
115 年 6 月 18 日	永華市政中心	工地負責人、工地主任	65
		今年合計	98



臺南市政府工務局
Tainan Public Works Bureau

建築工地登革熱防治宣導講習證明書

茲證明

身分證字號：

完成 臺南市政府工務局 舉辦115年度建築工地登革熱防治宣導講習課程-工地主任(或工地負責人)場次共計 3 小時。

臺南市政府工務局

代理局長 **王建雄**



中華民國 115 年 月 日

建築工地登革熱防治宣導講習會

-
- The projection screen displays the following content:
- 斑及斑蚊** (Banded Mosquito) vs. **白線斑蚊** (White-lined Mosquito)
- 斑及斑蚊:** 胸部有兩對一對褐色斑紋及一對淡黃斑紋
- 白線斑蚊:** 胸上至腹部有白點狀的斑紋及兩條黑線
- VS.**
- 胸部有兩對一對褐色斑紋及一對淡黃斑紋**
- 胸上至腹部有白點狀的斑紋及兩條黑線**
- 雌性斑蚊早上9-10點 - 下午4-5點為吸血高峰!**
- | | | |
|-----------|------|-----------------|
| 喜好室內 | 孳生 | 喜好室外 |
| 北窗窗緣以南 | 分佈地區 | 全台1500公尺以下山區及平地 |
| 易受驚動而中斷吸血 | 吸食部位 | 吸前血流後才開刺 |



115年防治計畫

- 工地主任或負責人每日應至少巡查一次，並落實「臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」之防治工作。
- 登革熱自我檢查表列入稽查評分項目

有無積水？

有無孳生子了？

臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表 (建築工地及週圍環境，每日至少巡檢一次並作成記錄，應視建築工地規模增列檢查處所)					
可能積水處所	無積水	件數	有無孳生子	件數	改善及處理情形
1.化糞池	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
2.消防蓄水池、集水井	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
3.地面積水	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
4.水泥槽	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
5.電梯間下方	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
6.室內排水溝	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
7.水桶、鐵桶、塑膠桶	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
8.手推車	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
9.帆布	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
10.工作安全帽	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
11.空罐、空瓶、便當	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
12.紐澤西護欄	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
13.保麗龍或塑膠製品	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
14.假山造景池	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
15.花園建築地	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
16.雕像	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
17.廢輪胎	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
18.空地外圍水溝	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
19.垃圾桶及蓋、畚箕	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：
20.進出入工地人員每日均測量體溫					正常 ☐ 發燒 ☐ 度(如有多人發燒，請加註名單)。
21.其他，說明：	☐ 有 ☐ 無		☐ 有 ☐ 無		改善 ☐ 未改善 ☐ 投藥 ☐ 投魚(生物防治) ☐ 其他改善辦法：

備註：

- 如發現上述積水處所或積水容器孳生子了者，請工地主任或工地負責人確實改善，並將改善情形依表格所列勾選；如未能立即改善者，請簡速預防積水，避免病媒蚊孳生之處理方法。
- 如有孳生源清除或預防病媒蚊孳生之相關疑問，可洽詢環境保護局、衛生局或轄區衛生所之登革熱防疫專線。經環境保護局、衛生局或工務局等稽查機關發現陽性孳生源者，除將依違反建築法、傳染病防治法、臺南市環境清潔自治條例等相關規定裁處外，第一次並勒令停工一週進行環境清潔防治工作，經複查不合格者，再予停工一週，但得因個案情節輕重，加重或減輕裁罰天數。
- 工地主任或工地負責人每日應至少巡查一次並落實「臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」進行建築工地登革熱防治工作。
- 工務局進行工地巡查時，「臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」列為必檢項目，若有異常或不填寫者，應要求立即改善。
- 投藥以一般環境用藥為主(如除蟲菊酯，建議使用濃度5ppm)，並請注意用藥安全；投魚以孔雀魚及大肚魚等魚種為主。

施工單位：

檢查人員(簽章)： (工地主任/負責人)

帶隊長官：

工地地址(地段地號)：

執照號碼：

聯絡電話：

檢查日期：

臺南市政府工務局公共工程(含建築工地)登革熱稽查稽核表

建築執照：		
稽查地點/地號：		
建築用途：		
開工申報日期：		
現場稽查日期：		
稽查重點及評分方式		
稽查項目	配分比	得分
現場發現病媒蚊子	30%	
各層樓地板無積水	15%	
室內外水溝及車道排水溝無積水	10%	
陰井、電梯井及屋基屋無積水	10%	
雜物(廢棄物)無堆置及積水	10%	
花台及溝槽無積水		
無容器積水	5%	
工地負責人或主任有無取得登革熱證書	10%	
每日填寫自主檢查表	5%	
稽查結果及處置：		
(1) 依說明三進行評分，70分(含)以上為合格。		
(2) 不合格者立即停工，並通報該案主管機關，7個工作天內檢附改善照片於小組辦理複查。		
稽查人員		
總得分		現場人員簽名

列入評分項目

115年列管專案(浩瀚無極)

工地基本資訊

- 工程名稱：浩瀚開發東區平實段店鋪集合住宅新建工程
- 建造執照：(111)南工造字第01465-02號
- 地段地號：東區平實段0045、0045-1地號
- 層棟戶數：1幢6棟地上28層地下5層
- 起造人：浩瀚開發建設股份有限公司
- 承造人：頌揚營造股份有限公司
- 開工日期：111/08/18

工程名稱	浩瀚開發東區平實段店鋪集合住宅新建工程			
建造執照	(111)南工造字第01465號			
起造人	浩瀚開發建設股份有限公司			
設計人	廖冠傑建築師事務所	開業證書字號	中市建開證字第M001124號	
監造人	廖冠傑建築師事務所	開業證書字號	中市建開證字第M001124號	
承造人	頌揚營造股份有限公司	專任工程人員	楊逸寧	
工程概要	地下5層、地上28層、1幢6棟885戶 鋼筋混凝土構造		建築地號	臺南市東區平實段45地號等2筆
	開工日期	111年08月18日	預定完工日期	139年10月18日
服務電話	設計人	04-230-27262	監造人	04-230-27262
	承造人	03-657-6881	專任工程人員	03-657-6881
環管列保號	D111D11033-1、D111D11033-2		工地主任	楊承宗
	環管保專線 0800-066666		工地電話	06-2350-110

115年列管專案(浩瀚無極)

自114年起此工地便不斷查獲登革熱孳生源及接獲各單位反應與民眾陳情，雖經各單位不斷稽查及給予建議，工地有持續改善，但工區龐大，孳生源仍未消失，遂加強列管此工地。

列管加強計畫


- 本局派員會同各單位進行聯合稽查。
- 於每月不定期前往現場稽查。
- 發文督促該工地於大雨後應加強滋清積水且應以清除積水為主噴藥為輔。

114年度

- 停工次數：4次
- 民眾陳情數：17件

115年度


- 停工次數：2次
- 民眾陳情數：5件



公園防治措施 1/5

(一)公園孳生源清除

本局每月針對轄管**76處公園綠地**進行「臺南市政府工務局權管公園例行性清除登革熱病媒蚊孳生源檢查」，**115年1月至6月**計清除**4,105**個積水容器，平均每月清除約**684**個積水容器。



公園防治措施 2/5

(二)公園孳生源清除

1. 登革熱高風險公園：臺南公園、水萍塭公園、巴克禮公園、東寧運動公園、港濱公園、林默娘紀念公園、開元振興公園等7公園。
2. 定期(每月)於登革熱高風險公園噴灑藥劑(投藥)防治蚊蟲孳生。



公園防治措施 3/5

(三)鋪設金屬細網

- 1.每年針對負責的大型公園定期巡查金屬細網，如有破損則立即修補。
- 2.防止病媒蚊進入水溝產卵，同時亦可防止落葉掉進水溝阻塞。



公園防治措施 4/5

(四)公園內樹洞填補(使用乾水草)



公園防治措施 5/5

(五)配合登革熱防治中心辦理公園聯合稽查加強孳清



本局公共工程督導登革熱防治

因應登革熱疫情，本局工程啟動以下防治作為：

一、落實自主查核與管理：

函文要求本局各工程單位落實工地自主管理，並確實填報「臺南市公共工程工地登革熱病媒蚊孳生源查勘表」。

二、建立系統化管理：

要求各工程之承商每週將「臺南市公共工程工地登革熱病媒蚊孳生源查勘表」上傳至「臺南市道路養護暨工程資訊管理系統」系統化列管。

三、重點工程防治稽查：

盤點本局所有在建專案工程，並挑選屬高風險案件(登革熱熱區、建築工程、公園景觀工程等)，由局層長官帶隊進行現場登革熱防治稽查。

簡報結束
恭請裁示