

臺南市政府114年登革熱防治跨局處
工作小組第3次會議

登革熱防治業務報告

臺南市政府工務局
114年3月12日

簡報大綱

壹、114年防治計畫與113年成果

貳、施工勘驗及登革熱稽查

參、建築工地登革熱稽查小組

肆、大型公園防治



114年防治計畫與113年成果

公告「建築工地預防登革熱防止病媒蚊孳生措施」

臺南市政府 公告

發文日期：中華民國105年1月11日
發文字號：府工管一字第1050039519號
附件：

主旨：公告本市105年度「建築工地預防登革熱防止病媒蚊孳生」之孳生源清除暨相關防疫措施。
依據：建築法第58條及傳染病防治法第70條。
公告事項：
一、執行時間：105年2月1日起。
二、執行對象：本市轄內建築工程新工地之負責人、起、承及監造人。
三、應配合之防疫事項：
(一)為預防工地病媒蚊孳生，請建築工地負責人每日針對地下室、電機機坑、消防蓄水池、連續壁雙層壁內側及四周水溝等可能積水區域進行巡查，積水處進行清理或投藥，防治孑孓孳生，並至少每週執行防疫噴藥乙次。
(二)為落實工地登革熱防疫工作，如有下列事項，本局將依建築法第58條「…直轄市、縣(市)(局)主管建築機關認為必要時，得隨時加以勒驗，發現左列情事之一者，應以書面通知承造人或起造人或監造人，勒令停工或修改；必要時，得強制拆除；…五、妨礙公共衛生者。…」妨礙公共衛生規定「勒令停工」辦理：
1、建築工地施工期間，經衛生、環保單位查獲積水孳生登革熱病媒蚊開罰。
2、拒絕防疫小組公務檢查致本局協檢勘驗稽查現場尋獲病媒蚊孳生。
四、建築工地受停工處分向本局申請復工時，由本局邀集衛生局及環保局會勘確認無礙公共衛生後始得准予復工。


市長賴清德 休假
副市長顏純左代行

一、請建築工地負責人每日針對地下室、電機機坑、消防蓄水池、連續壁雙層壁內側及四周水溝等可能積水區域進行巡查，積水處進行清理或投藥，防治孑孓孳生，並至少每週執行噴藥乙次。

二、停工條件：
建築法第58條妨礙公共衛生「勒令停工」
(一)建築工地施工期間，經衛生、環保單位查獲積水孳生登革熱病媒蚊開罰。
(二)拒絕防疫小組公務檢查致本局協檢勘驗稽查現場尋獲病媒蚊孳生。

114年防治計畫與113年成果

為落實工地自主管理精神，規定自104年9月14日起申報開工之建築工地，應檢附臺南市建築工地登革熱防治工作計畫書及建築工地登革熱防治宣導講習證書。



臺南市建築工地登革熱防治計畫書申請表

起造人：(簽章) 建(執)執照字號：() 南工造(雜)字第 () 號
監造人：(簽章) 起造人聯絡電話：() 手機：()

建築地點：臺南市 區 段 地號等 筆土地	承 造 人 (簽 章)	工地主任或工地負 責人(簽章)
臨接道路：臺南市 區 路(街) 巷		
建築規模：地上 層 / 地下 層 建築物用途：		
建築工地		
現場人員 承造人： 負責人：		
聯絡資料 工地主任(工地負責人)： 手機：		

現場彩色檢查區域照片(標示日期及拍攝位置，得自行增列黏貼紙張)：

現場投簾及環境整理照片(標示日期及拍攝位置，得自行增列黏貼紙張)：

建築行為人注意事項：

- 建築法第58條規定(勒令停工)：建築物在施中，直轄市、縣(市)(局)主管建築機關認為有必要時，得隨時加以勒令，發現左列情事之一者，應以書面通知承造人或起造人或監造人，勒令停工或修改；必要時，得強制拆除：一、妨礙都市計畫者。二、妨礙區域計畫者。三、危害公共安全者。四、妨礙公共交通者。五、妨礙公共衛生者。六、主要構造或位置或高度或面積與核定工程圖樣及說明書不符者。七、違反本法其他規定或基於本法所發布之命令者。
- 建築法第93條規定(違法復工)：依本法規定勒令停工之建築物，非經許可不得擅自復工；未獲許可擅自復工經制止不從者，除強制拆除其建築物或勒令恢復原狀外，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。
- 登革熱防疫期間，請每日下班(17:00)前檢具「臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」並依照建築工地所在轄區，分別向本局建管科一級及二級的電子信箱辦理備查事宜，未辦理者將依建築法第58條論處。

113年防治計畫與成果

建築工地登革熱防治宣導講習會

- 一. 每年定期舉辦宣導講習會，並邀衛生局、環保局協助宣導。講習對象除建築工地相關人員外，並擴大對象至承攬市政府公共工程尚未完工的百餘家廠商工地主任。
- 二. 講習會後經測驗合格發給**登革熱防治宣導講習證書**。
- 三. 本局同仁於113度共58人合格領證。
- 四. **113**年已辦理**4**場次(如下表)，**114**年預計辦理**4**場次講習會。

時間	地點	對象	參與人次
113年03月12日	永華市政中心	工地負責人、工地主任	54
113年06月25日	永華市政中心	工地負責人、工地主任	92
113年08月28日	民治市政中心	工地負責人、工地主任	68
113年11月18日	永華市政中心	工地負責人、工地主任	43
		今年合計	257



113年防治計畫與成果

建築工地登革熱防治宣導講習會

- 講習內容為本市公共工程及建築工地登革熱防治工作、登革熱疾病介紹、建築工地停工規定等三大主軸。
- 104年9月至113年12月，共計核發4,818張講習證明書。



施工勘驗及登革熱稽查

工地主任或負責人每日應至少巡查一次，並落實「**臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表**」之防治工作。

有無積水?

有無孳生子子?

臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表 (建築工地及週圍環境之各處所，每日至少巡檢一次並作成記錄，應視建築工地規模增列檢查處所)					
可能積水處所	有無積水	件數	有無孳生子子	件數	改善及處理情形
1.化糞池	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
2.消防蓄水池、集水井	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
3.地面積水	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
4.水泥槽	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
5.電梯間下方	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
6.室內排水溝	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
7.水桶、鐵桶、塑膠桶	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
8.手推車	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
9.帆布	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
10.工作安全帽	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
11.空罐、空瓶、便當	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
12.組澤西護欄	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
13.保麗龍或塑膠製品	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
14.假山造景池	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
15.花園建築地	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
16.雕像	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
17.廢輪胎	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
18.空地外圍水溝	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
19.垃圾桶及蓋、畚箕	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:
20.進出工地人員每日均測量體溫					正常 <input type="checkbox"/> 發燒 <input type="checkbox"/> 度(如有多人發燒，請加註名單)。
21.其他，說明：	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		改善 <input type="checkbox"/> 未改善 <input type="checkbox"/> 投藥 <input type="checkbox"/> 投魚(生物防治) <input type="checkbox"/> 其他改善辦法:

備註：

- 1.如發現上述積水處所或積水容器孳生子子者，請工地主任或工地負責人確實改善，並將改善情形依表格所列勾選；如未能立即改善者，請簡述預防積水、避免病媒蚊孳生之處理方法。
- 2.如有孳生源清除或預防病媒蚊孳生之相關疑問，可洽詢環境保護局、衛生局或轄區衛生所之登革熱防疫專線。經環境保護局、衛生局或工務局等稽查機關發現陽性孳生源者，除將依違反建築法、傳染病防治法、臺南市環境清潔自治條例等相關規定裁處外，第一次並勒令停工一週進行環境清潔防治工作，經複查不合格者，再予停工一週，但得因個案情節輕重，加重或減輕裁罰天數。
- 3.工地主任或工地負責人每日應至少巡查一次並落實「臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」進行建築工地登革熱防治工作。
- 4.工務局進行工地巡查時，「臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」列為必檢項目，若有異常或不填寫者，應要求立即改善。
- 5.投藥以一般環境用藥為主(如除蟲菊酯，建議使用濃度5ppm)，並請注意用藥安全；投魚以孔雀魚及大肚魚等魚種為主。

施工單位：

檢查人員(簽章)： (工地主任/負責人)

帶隊長官：

工地地址(地段地號)：

聯絡電話：

檢查日期：

執照號碼：

建築工地登革熱稽查小組

- 本案依106年3月7日「登革熱防治跨局處工作小組第二次會議」決議事項辦理。
- 本局設置有「**臺南市政府工務局公共工程(含建築工地)登革熱稽查小組**」，由本局主任秘書擔任召集人，帶隊不定期執行建築工地稽查。



建築工地登革熱稽查小組

登革熱稽查方向

- 114年度工地登革熱稽查以113年度高風險列管區域為主要稽查方向(歸仁、仁德、安南...等)與環保局、衛生局提供之案件。
- 另針對境外移入案例，會依案例住家方圓500公尺下去查找工地進行稽查，以防範疫情擴散。



建築工地登革熱稽查小組

- 於工地現場稽查時，檢查環境整潔，督促建商加強處理積水容器，倘有違規，**第一次則予以停工一週進行環境清潔防治工作，經複查不合格者，再予停工一週之處份(但得因個案情節輕重，加重或減輕裁罰停工天數)**。
- 113年度本局至建築工地現場稽查**364**場次，查獲**37**處工地違規，勒令停工一週。




113年度停工案件各區分佈

113年度停工案件共計37場

停工工地

■ 工地數量




地區	件數
中西區	2
仁德區	2
安平區	2
安南區	8
南區	6
東區	2
北區	7
歸仁區	7
永康區	1
合計	37

建築工地登革熱稽查小組

113年度工地現場稽查



歸仁區武東段0090地號



永康區橋北段0055地號



仁德區興安段584、587地號

建築工地登革熱稽查小組

113年度工地現場稽查



南區鹽埕段2597-0001地號



歸仁區武東段0126-0000地號

公園防治措施 1/6

(一)公園孳生源清除

本局每月針對轄管**76處公園綠地**進行「臺南市政府工務局權管公園例行性清除登革熱病媒蚊孳生源檢查」，**113年1月至12月**計清除**64,850**個積水容器，平均每月清除約**5,405**個積水容器。



公園防治措施 2/6

(二) 公園孳生源清除

1. 登革熱高風險公園：臺南公園、水萍塭公園、巴克禮公園、東寧運動公園、港濱公園、林默娘紀念公園、開元振興公園等7公園。
2. 定期(每月)於登革熱高風險公園噴灑藥劑(投藥)防治蚊蟲孳生。



公園防治措施 3/6

(三)鋪設金屬細網

- 1.每年針對負責的大型公園定期巡查金屬細網，如有破損則立即修補。
- 2.防止病媒蚊進入水溝產卵，同時亦可防止落葉掉進水溝阻塞。



公園防治措施 4/6

(四)公園內樹洞填補(使用乾水草)



公園防治措施 5/6


(五)公園公廁天溝巡查、清理與拆除

- 1、每週針對負責的大型公園定期巡查天溝，如有淤泥或枯枝落葉造成排水口阻塞，則立即清理。
- 2、本局原列管10處天溝，已於113年9月拆除8處天溝。



公園防治措施 6/6

(六)配合登革熱防治中心辦理公園聯合稽查



稽查東區小東市場及周邊登革熱防治

公共工程工程施工查核登革熱防治成果

113年1~12月查核**148**件公共工程，查獲工地積水計**37**件工程缺失均正式發文要求施工單位限期改善

編號	日期	工程名稱
1	113.03.13	佳里體育公園特色遊戲設施及道路景觀計畫工程
2	113.04.10	臺南市南安國小周邊通學步道改善工程
3	113.04.25	左鎮區草山里南171-1線草山二號橋改建工程
4	113.04.26	臺南市學甲區圖書館耐震補強工程
5	113.04.26	臺南市四草野生動物保護區A2區水門暨護岸修繕工程
6	113.04.29	左鎮區南171民生橋改建工程
7	113.04.30	海尾寮排水3K+545~3K+835治理工程
8	113.05.03	臺南市永康區復華一街排水改善工程
9	113.05.16	臺南市新興國中新興館補強工程

(續前頁)

公共工程工程施工查核登革熱防治成果

113年1~12月查核**148**件公共工程，查獲工地積水計**37**件工程缺失均正式發文要求施工單位限期改善

編號	日期	工程名稱
10	113.05.30	臺南市小東路北側公營住宅興建工程
11	113.06.07	安定區港南里163號至107-2號前側溝改善工程
12	113.06.13	臺南市交通公園新建工程
13	113.06.20	新化區公所周邊環境改善工程
14	113.06.21	臺南市怡中市地重劃工程
15	113.06.25	臺南市北區區政大樓新建工程
16	113.06.28	虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程
17	113.06.27	臺南岸內-新營-烏樹林糖廠糖業歷史國家綠道系統串聯計畫-第二期工程新營區土安段21號排水改善

(續前頁)

公共工程施工查核登革熱防治成果

113年1~12月查核**148**件公共工程，查獲工地積水計**37**件工程缺失均正式發文要求施工單位限期改善

編號	日期	工程名稱
18	113.07.04	臺南市赤崁文化園區二期改造工程
19	113.07.04	七股區南31線（龍山里海寮）道路側溝新設工程
20	113.08.07	臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程
21	113.08.16	臺南市學甲多功能教育園區新建工程
22	113.08.21	臺南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場新建工程案
23	113.09.03	臺南市柳營水資源回收中心除氮功能提升統包工程案
24	113.09.11	113年度大社國小育賢樓老舊廁所整修工程
25	113.09.11	臺南市玉井地政事務所耐震補強工程

(續前頁)

公共工程施工查核登革熱防治成果

113年1~12月查核**148**件公共工程，查獲工地積水計**37**件工程缺失均正式發文要求施工單位限期改善

編號	日期	工程名稱
26	113.09.19	臺南市下營區武承恩公園景觀環境改善計畫工程
27	113.09.20	東山區南99大埔橋改建工程
28	113.09.27	臺南市南區大林里活動中心新建工程
29	113.10.23	安定區納骨堂增設神主牌位堂新建工程
30	113.11.01	小新國小蓮潭里校區國小第二期暨增設國中 新建工程採購案
31	113.11.01	114年全國中等學校運動會木球競賽場地整修工程
32	113.11.06	臺南市麻豆區大山國小人行環境優化暨周邊路口及道路品質改善工程
33	113.11.08	億載國小113年度B棟及專科教學大樓老舊廁所整修工程

(續前頁)

公共工程施工查核登革熱防治成果

113年1~12月查核**148**件公共工程，查獲工地積水計**37**件工程缺失均正式發文要求施工單位限期改善

編號	日期	工程名稱
34	113.11.13	虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程
35	113.12.05	臺南亞太國際棒球訓練中心統包工程(第二期工程)
36	113.12.26	113年度大甲農地重劃區大甲段1475地號(二仁路一段491巷287-1號華信商行)農水路改善工程
37	113.12.27	太子廟中排(0K+190至0K+420)改善應急工程

公共工程施工查核登革熱防治成果


案例：工程缺失均正式發文要求施工單位限期改善。



113.08.16臺南市學甲多功能教育園區新建工程



113.08.21臺南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場新建工程案



113.09.03臺南市柳營水資源回收中心除氮功能提升統包工程案

公共工程施工查核登革熱防治成果

案例：工程缺失均正式發文要求施工單位限期改善。



113.09.19臺南市下營區武承恩公園
景觀環境改善計畫工程



113.09.20東山區南99大埔橋改建工程



113.09.27臺南市南區大林里活動中心新建工程



113.11.01小新國小蓮潭里校區國小第二期
暨增設國中新建工程採購案

本局公共工程督導登革熱防治

因應登革熱疫情，本局工程啟動以下防治作為：

一、落實自主查核與管理：

函文要求本局各工程單位落實工地自主管理，並確實填報「臺南市公共工程工地登革熱病媒蚊孳生源查勘表」。

二、建立系統化管理：

要求各工程之承商每週將「臺南市公共工程工地登革熱病媒蚊孳生源查勘表」上傳至「臺南市道路養護暨工程資訊管理系統」系統化列管。

三、重點工程防治稽查：

盤點本局所有在建專案工程，並挑選屬高風險案件(登革熱熱區、建築工程、公園景觀工程等)，由局層長官帶隊進行現場登革熱防治稽查。

簡報結束
恭請裁示