

臺南市政府衛生局 營業場所水質檢驗結果公告

(114 年 5 月 7 日更新公告)

一、114 年 4 月份三溫暖場所水質檢驗初驗與規定不符及其複驗結果：

編號	場所名稱	地址	採樣點	初驗結果	複驗結果
1	台灣糖業股份有限公司台糖長榮酒店(台南)	臺南市東區中華東路三段 336 巷 1 號 4 樓	男熱池	114/4/9 生菌數超標	114/4/29 與規定相符
2	香港商世界健身事業有限公司台南永康分公司	臺南市永康區中華路 725-1 號底一層-1 及底一層-2，永康區大橋一街 51-2 號底一層	男池	114/4/7 大腸桿菌及生菌數超標	114/4/29 與規定相符
3	香港商世界健身事業有限公司台南永康分公司	臺南市永康區中華路 725-1 號底一層-1 及底一層-2，永康區大橋一街 51-2 號底一層	女池	114/4/7 大腸桿菌及生菌數超標	114/4/29 與規定相符
4	怡維達俱樂部	臺南市安平區建平路 239 號	男熱池	114/4/9 大腸桿菌及生菌數超標	114/4/29 與規定相符
5	怡維達俱樂部	臺南市安平區建平路 239 號	女熱池	114/4/9 大腸桿菌及生菌數超標	114/4/29 與規定相符
6	香港商世界健身事業有限公司台南樹林分公司	臺南市南區樹林街二段 227 號	男池	114/4/9 生菌數超標	114/4/29 與規定相符

二、114 年 4 月份溫泉場所水質檢驗結果均與規定相符

三、114 年 4 月份游泳池場所水質檢驗初驗與規定不符及其複驗結果：

編號	場所名稱	地址	採樣點	初驗結果	複驗結果
----	------	----	-----	------	------

1	新化體育公園游泳池	臺南市新化區公園路 110 號	標準池	114/4/9 生菌數超標	114/4/23 與規定相符
2	新化體育公園游泳池	臺南市新化區公園路 110 號	兒童池	114/4/9 生菌數超標	114/4/23 與規定相符

四、水質標準：(本局 102 年 1 月 14 日南市衛疾字第 1020002430 號公告)

浴室業水質標準	游泳業水質標準
1. 大腸桿菌(<i>Escherichia coli</i>)：每 100 公撮(mL)池水之含量，應低於 1CFU(或 1.1MPN)。 2. 總菌落數(Total Bacterial Count)：池水在 35±1℃環境下培養 48±3 小時後，其每 1 公撮(mL)含量，應低於 500CFU。	1. 酸鹼值：6.0 至 8.5。 2. 自由有效餘氯： 室內 0.5 至 1.0ppm；室外 1.0 至 3.0ppm。 3. 大腸桿菌(<i>Escherichia coli</i>)：每 100 公撮(mL)池水之含量，應低於 1CFU(或 1.1MPN)。 4. 總菌落數(Total Bacterial Count)：池水在 35±1℃環境下培養 48±3 小時後，其每 1 公撮(mL)含量，應低於 500CFU。 5. 使用海水者，其水質標準為大腸桿菌(<i>Escherichia coli</i>)每 100 公撮(mL)池水之含量，應低於 1000CFU。

五、水質抽驗時間：依淡旺季節，不定期辦理。

六、水質檢驗結果「與規定不符」處理流程：

由本局函文通知檢驗結果且要求限期改善，於 14 天內再辦理抽驗複查，若檢驗結果仍「與規定不符」者，將依「臺南市營業衛生管理自治條例」第 16 條規定，處負責人新臺幣 3,000 元以上 15,000 元以下罰鍰。