

建築工地登革熱防治措施報告

工務局

107年6月21日

107年登革熱防治工作第6次會議



臺南市政府
TAINAN CITY GOVERNMENT

登革熱防治作為

壹.法規及宣導

- 公告相關規定並辦理講習。
- 每季辦理登革熱工地防治講習一場。

貳.自主檢查

- 要求工地自主檢查。
- 工地主任或負責人應每日填寫登革熱自我檢查表。

參.稽查

- 本局於106年起成立建築工地登革熱稽查小組每月聯合稽查。
- 業務人員不定期稽查、抽查建築工地。

肆.勒令停工

- 工務局於接獲環保局、衛生局於工地現場查獲陽性容器開罰公文後，即發函勒令該工地停工2星期。

壹.法規及宣導

公告「建築工地預防登革熱孳生」措施(1/5)

公告「建築工地預防登革熱防止病媒蚊孳生」措施

■依據：


建築法第58條及傳染病防治法第70條。

■執行時間：

105年2月1日起。

■執行對象：

本市轄內建築工程新建工地之負責人、起、承及監造人。



登革熱防治工作宣導講習會(2/5)

- 為落實工地自主管理精神，規定自104年9月14日申報開工之建築工地，應檢附臺南市建築工地登革熱防治工作計畫書及建築工地登革熱防治宣導講習證書。
- 截至目前共計約3,205人次合格。




本年度辦理狀況

時間	地點	對象	參與人次
107年4月2日	永華市政中心	工地負責人及工地主任	61
107年6月25日	民治市政中心	工地負責人及工地主任	預計辦理

建築管理新增作為(3/5)

■104年9月14日起申報開工應增加檢附文件：

- 1.臺南市建築工地登革熱防治工作計畫書。
- 2.建築工地登革熱防治宣導講習證書。



登革熱防治工作宣導講習會(4/5)

講習內容為建築工地登革熱防治工作、登革熱疾病介紹、建築工地停工規定等三大主軸，會後經測驗合格發給**登革熱防治宣導講習證書**。



本局權管公園及工地登革熱防治講習(5/5)

工務局於107/04/30，邀請衛生福利部疾病管制署王技正講解公園及建築工地常見登革熱孳生源發現及防治技巧。



貳.自主檢查

自主檢查應注意事項

■自主檢查之防疫事項：

建築工地負責人每日針對地下室、電梯機坑、消防蓄水池、連續壁雙層壁內側及四周水溝等可能積水區域進行巡查，並填寫自我檢查表，積水處進行清理或投藥，防治孳生，並至少每週執行防疫噴藥乙次。



建築工地自主檢查表

工地主任或負責人每日應至少巡查一次，並落實「臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」之防治工作。

臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表

(建築工地及週圍環境之積水處所，每日至少巡檢一次並作成記錄，應視建築工地規模增列檢查處所)

可能積水處所	有無積水	有無孳生子	改善及處理情形				
1.化糞池	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
2.消防蓄水池、集水井	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
3.地面積水	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
4.水泥槽	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
5.電梯間下方	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
6.室內排水溝	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
7.水桶、鐵桶、塑膠桶	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
8.手推車	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
9.帆布	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
10.工作安全帽	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
11.空罐、空瓶、便當	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
12.紐澤西護欄	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
13.保麗龍或塑膠製品	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
14.假山造景池	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
15.花園建築地	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
16.雕像	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
17.廢輪胎	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
18.空地外圍水溝	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
19.垃圾桶及蓋、畚箕	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
20.其他，說明：	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()

建築工地自主檢查重點(1/3)

建築工地稽核重點-積水容器



建築工地稽核重點-電梯井



建築工地自主檢查重點(2/3)

建築工地稽核重點-可能積水容器



建築工地稽核重點-建築廢棄物



建築工地自主檢查重點(3/3)

建築工地稽核重點-地下筏基、水箱、蓄水池、室外積水容器



参.稽查

成立「工務局建築工地登革熱稽查小組」

依106年3月7日「登革熱防治第二次跨局處工作小組會議」，於106年5月1日成立**工務局建築工地登革熱稽查小組**，每月**不定期稽查**。

107年登革熱防治稽查小組工地稽查件數

由鄒召集人譽名、危副召集人仕修、建築管理科、採購品管科、工程企劃科、工務局秘書室共7人聯合稽查

項次	日期	工地	公園
1	107/03/21	東區竹篙厝段H2集合住宅	東區東寧運動公園
2	107/04/03	北區北元段集合住宅店鋪建造案	北區開元振興公園
3	107/04/03	北區小北段東帝士	北區小東公園
4	107/05/02	北區自強段集合住宅建照案	北區臺南公園
5	107/05/29	南區鹽埕段C2工廠	南區明和公園

業務單位不定期稽查**74場**

業務單位不定期稽查

業務單位不定期稽查74場 107/01/01統計至今

分區	稽查件數	勒令停工	停工中
安南	23	0	0
安平	10	0	0
東	1	0	0
北	3	1	0
歸仁	4	0	0
中西	1	0	0
仁德	2	0	0
南	3	0	0
關廟	1	0	0
學甲	2	0	0
柳營	2	0	0

分區	稽查件數	勒令停工	停工中
北門	1	0	0
新市	3	0	0
官田	1	0	0
麻豆	1	0	0
山上	1	0	0
南化	1	0	0
善化	3	0	0
永康	5	0	0
佳里	3	0	0
新營	3	0	0
合計	74	1	0

案例分享-本市安南科工區

工地環境 (保持乾燥及整潔)



案例分享-本市安南科工區

工地環境 1 (保持乾燥及整潔)



案例分享-本市安南科工區

工地環境 2 (保持乾燥及整潔)



案例分享-本市安南科工區

建築內部1 (保持乾燥及整潔)



案例分享-本市安南科工區

建築內部2 (保持乾燥及整潔)



案例分享-本市安南科工區

附屬設施(用餐區及休息區)



(保持乾燥及整潔)



案例分享-本市安南科工區

附屬設施(用餐區及休息區)



(保持乾燥及整潔)



案例分享-本市安南科工區

積水區投藥



肆.勒令停工

勒令停工條件

停工條件：

違反**建築法第58條**妨礙公共衛生「勒令停工」及「**建築工地預防登革熱防止病媒蚊孳生措施**」公告予以停工。

- 1、建築工地施工期間，經**衛生、環保**單位查獲積水孳生登革熱病媒蚊**開罰**。
- 2、拒絕防疫小組公務檢查致本局協檢勘驗稽查**現場尋獲病媒蚊蟲孳生**。

停工及復工

■ 停工注意事項：


僅能作清理環境、孳清工地。

■ 復工程序

1. 向工務局申請。
2. 由工務局邀集衛生局、環保局聯合複查。
3. 工地查無孳子，始得復工。
4. 如複查時，仍發現有孳子，繼續停工並於3天後再複查，直至確認無孳子，始同意復工。

勒令停工件數

工務局於接獲**環保局**、**衛生局**於工地現場查獲陽性容器**開罰公文**後，即發函勒令該工地停工2禮拜，期滿後會同環保局、衛生局至現場複查，合格後復工，不合格者再停3天後複查。



勒令停工案件

項次	日期	地號	建物類別	環保局公文	監造人	承造人
106年停工案件						
1	106/02/09	善化區大成段1143地號	一般旅館	環稽廢裁字第106010392	黃建鈞建築師事務所	柯氏營造有限公司負責人
2	106/11/17	中西區環河段2550地號	供低密度使用人口運動休閒之場所	環稽廢裁字第1061141195	石昭永建築師事務所	永青營造有限公司負責人
3	106/12/12	永康區大灣段4704地號	住宅	環稽廢裁字第106114289	黃志煌建築師事務所	嘉譜營造有限公司負責人
4	106/12/14	仁德區崁腳北段1209地號	住宅	環稽廢裁字第106114265	林清泉建築師事務所	在興營造有限公司負責人
107年停工案件						
1	106/12/14	北區大豐段2400地號	H2住宅	環稽廢裁字第107020284	京霖建築師事務所	大創營造有限公司負責人

簡報結束
恭請裁示