

建築工地登革熱防治措施報告

工務局

108年3月19日

108年登革熱防治跨局處工作小組第3次會議

登革熱防治作為

壹.法規及宣導

- 公告相關規定並辦理講習。
- 每季辦理登革熱工地防治講習一場。

貳.自主檢查

- 要求工地自主檢查。
- 工地主任或負責人應每日填寫登革熱自我檢查表。

參.稽查

- 本局於106年起成立建築工地登革熱稽查小組每月聯合稽查。
- 業務人員不定期稽查、抽查建築工地。

肆.勒令停工

- 工務局於接獲環保局、衛生局於工地現場查獲陽性容器開罰公文後，即發函勒令該工地停工2星期。

壹.法規及宣導

公告「建築工地預防登革熱孳生」措施(1/5)

公告「建築工地預防登革熱防止病媒蚊孳生」措施

■依據：


建築法第58條及傳染病防治法第70條。

■執行時間：

105年2月1日起。

■執行對象：

本市轄內建築工程新建工地之負責人、起、承及監造人。



登革熱防治工作宣導講習會(2/5)

- 為落實工地自主管理精神，規定自104年9月14日申報開工之建築工地，應檢附臺南市建築工地登革熱防治工作計畫書及建築工地登革熱防治宣導講習證書。
- 107年度共計244人取得證書，截至目前共計約3,388人次合格。



本年度辦理狀況

時間	地點	對象	參與人次
107年4月2日	永華市政中心	工地負責人及工地主任	61
107年6月25日	民治市政中心	工地負責人及工地主任	75
107年10月5日	永華市政中心	工地負責人及工地主任	50
107年12月26日	永華市政中心	工地負責人及工地主任	58

建築管理新增作為(3/5)

■104年9月14日起申報開工應增加檢附文件：

- 1.臺南市建築工地登革熱防治工作計畫書。
- 2.建築工地登革熱防治宣導講習證書。



登革熱防治工作宣導講習會(4/5)

講習內容為建築工地登革熱防治工作、登革熱疾病介紹、建築工地停工規定等三大主軸，會後經測驗合格發給**登革熱防治宣導講習證書**。



本局權管公園及工地登革熱防治講習(5/5)

工務局於107/04/30，邀請衛生福利部疾病管制署王技正講解公園及建築工地常見登革熱孳生源發現及防治織技巧。



貳.自主檢查

建築工地自主檢查表

工地主任或負責人每日應至少巡查一次，並落實「臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」之防治工作。

臺南市建築工地登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表

(建築工地及週圍環境之積水處所，每日至少巡檢一次並作成記錄，應視建築工地規模增列檢查處所)

可能積水處所	有無積水	有無孳生子子	改善及處理情形				
1.化糞池	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
2.消防蓄水池、集水井	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
3.地面積水	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
4.水泥槽	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
5.電梯間下方	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
6.室內排水溝	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
7.水桶、鐵桶、塑膠桶	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
8.手推車	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
9.帆布	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
10.工作安全帽	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
11.空罐、空瓶、便當	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
12.紐澤西護欄	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
13.保麗龍或塑膠製品	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
14.假山造景池	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
15.花園建築地	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
16.雕像	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
17.廢輪胎	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
18.空地外圍水溝	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
19.垃圾桶及蓋、畚箕	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()
20.其他，說明：	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	改善 <input type="checkbox"/>	未改善 <input type="checkbox"/>	投藥 <input type="checkbox"/>	投魚(生物防治) <input type="checkbox"/>	其他改善辦法()

建築工地自主檢查重點(1/3)

建築工地稽核重點-積水容器



建築工地稽核重點-電梯井



建築工地自主檢查重點(2/3)

建築工地稽核重點-可能積水容器



建築工地稽核重點-建築廢棄物



自主檢查應注意事項

■自主檢查之防疫事項：

建築工地負責人每日針對地下室、電梯機坑、消防蓄水池、連續壁雙層壁內側及四周水溝等可能積水區域進行巡查，並填寫自我檢查表，積水處進行清理或投藥，防治孳生，並至少每週執行防疫噴藥乙次。



建築工地自主檢查重點(3/3)

建築工地稽核重點-地下筏基、水箱、蓄水池、室外積水容器



参.稽查

公告成立「工務局建築工地登革熱稽查小組」 不定期稽查。

依106年3月7日「登革熱防治第二次跨局處工作小組會議」，於106年5月1日成立**工務局建築工地登革熱稽查小組**，每月不定期稽查。

107年登革熱防治稽查小組工地稽查件數

由鄒召集人譽名、危副召集人仕修、建築管理科、採購品管科、工程企劃科、工務局秘書室共7人聯合稽查

項次	日期	稽查基地	
1	107/07/26	安南區州南段1227-2地號H2住宅建造案	北區連雅堂公園
2	107/08/29	東區虎尾寮段531-5地號H2-住宅案建造案	南區大山段1861地號住宅案建造案
3	107/09/27	東區裕東段1166地號店鋪、住宅案建造案	南區大山段416地號住宅建造案
4	107/10/29	東區新東段1923-36地號住宅案建造案	南區鹽埕段3071地號廠房建造案
5	107/11/26	南區水交社段30地號建造案	南區大山段85地號建造案
6	107/12/27	中西區康樂段568、571地號建造案	中西區臨安段1082-5等四筆地號

業務單位不定期稽查**157**場

公告成立「工務局建築工地登革熱稽查小組」

不定期稽查。 ■建築工地實地稽查及勒令停工辦理情形

業務單位不定期稽查157場 統計107年度

分區	稽查件數	分區	稽查件數
安南	50	北門	1
安平	12	新市	3
東	14	官田	1
北	7	麻豆	1
歸仁	11	山上	1
中西	8	南化	1
仁德	9	善化	3
南	18	永康	5
關廟	2	佳里	3
學甲	2	新營	3
柳營	2	合計	157

案例分享-本市安南科工區

工地環境 (保持乾燥及整潔)



案例分享-本市安南科工區

工地環境 1 (保持乾燥及整潔)



案例分享-本市安南科工區

工地環境 2 (保持乾燥及整潔)




案例分享-本市安南科工區

建築內部1 (保持乾燥及整潔)



案例分享-本市安南科工區

建築內部2 (保持乾燥及整潔)



案例分享-本市安南科工區

積水區投藥



肆.勒令停工

勒令停工條件

停工條件：

違反建築法第58條妨礙公共衛生「勒令停工」及「**建築工地預防登革熱防止病媒蚊孳生措施**」公告予以停工。

- 1、建築工地施工期間，經衛生、環保單位查獲積水孳生登革熱病媒蚊開罰。
- 2、拒絕防疫小組公務檢查致本局協檢勘驗稽查現場尋獲病媒蚊蟲孳生。

停工及復工

■ 停工注意事項：

僅能作清理環境、孳清工地。


■ 復工程序

- 1.向工務局申請。
- 2.由工務局邀集衛生局、環保局聯合複查。
- 3.工地查無孳子，始得復工。
- 4.如複查時，仍發現有孳子，繼續停工並於3天後再複查，直至確認無孳子，始同意復工。

勒令停工件數

工務局於接獲**環保局**、**衛生局**於工地現場查獲陽性容器**開罰公文**後，即發函勒令該工地停工2禮拜，期滿後會同環保局、衛生局至現場複查，合格後復工，不合格者再停3天後複查。

近三年停工件數



勒令停工案件

編號	環保局裁處書字號	地點	受處分人	停工文號
1	107年09月10日環空廢裁字第107092355號	仁德區義林段121地號	林鴻馳	107.09.19南市工管一字第1071052113號
2	107年09月13日環空廢裁字第107092414號	中西區民族路2段333號旁	違漢營造	107.09.21南市工管一字第1071071199號
3	107年09月13日環空廢裁字第107092415號	中西區民生路2段487號對面	兆子星營造	107.09.21南市工管一字第1071055881號
4	107年09月13日環空廢裁字第107092416號	安平區育平6街101號旁	原築建設	107.09.21南市工管一字第1071071449號
5	107年09月14日環空廢裁字第107092417號	仁德區義林段40、40-1、40-7地號	力堡建設	107.09.26南市工管一字第1071084235號
6	107年09月17日環空廢裁字第107092428號	永康區北極段362地號	笙耀營造	107.09.25南市工管二字第1071082112號
7	107年09月20日環空廢裁字第107092466號	南區利南街50號旁	嘉譜營造	107.09.26南市工管一字第1071084239號
8	107年09月20日環空廢裁字第107092467號	南區永春街37號旁	成濟營造	107.09.26南市工管一字第1071084244號
9	107年09月20日環空廢裁字第107092468號	南區新都路612巷34號對面	隆興營造	107.09.26南市工管一字第1071084250號
10	107年09月14日環空廢裁字第107092418號	南區鹽埕段3070、3071、3072地號	松暉營造	107.09.26南市工管一字第1071085590號
11	107年09月18日環空廢裁字第107092450號	永康區北灣段762地號	宏騏營造	107.09.28南市工管二字第1071087591號
12	107年09月20日環稽廢裁字第107092470號	南區鹽埕路205巷10號旁	三橋營造	107.10.02南市工管一字第1071104228號
13	107年09月26日環稽廢裁字第107092551號	中西區康樂街367號對面	承順營造	107.10.09南市工管一字第1071119380號

勒令停工案件

編號	環保局裁處書字號	地點	受處分人	停工文號
14	107年09月26日環稽廢裁字第107092552號	中西區中華西路二段851巷132號旁	三固強建設	107.10.09南市工管一字第1071124307號
15	107年09月26日環稽廢裁字第107092553號	中西區民權路四141號對面	臺邦首府建設	107.10.08南市工管一字第1071124361號
16	107年09月26日環稽廢裁字第107092570號	南區萬年七街與萬年六街口	華慶營造	107.10.02南市工管一字第1071104784號
17	107年09月26日環稽廢裁字第107092571號	南區萬年一街6號對面	鴻翌建設	107.10.02南市工管一字第1071104360號
18	107年09月26日環稽廢裁字第107092572號	南區萬年三街1087巷	在興營造	107.10.02南市工管一字第1071104396號
19	107年10月01日環稽廢裁字第107102603號	北區成功路28號	違茂營造	107.10.15南市工管一字第1071163594號
20	107年10月01日環稽廢裁字第107102604號	南區萬年十街與萬年七街口	金豐泰營造	107.10.05南市工管一字第1071123719號
21	107年10月01日環稽廢裁字第107102605號	南區明興路1231巷7號對面	宇誠土木包工業	107.10.05南市工管一字第1071123766號
22	107年10月03日環稽廢裁字第107102648號	中西區永華路一段250巷14號旁	洪福營造	107.10.15南市工管一字第1071163658號
23	107年10月04日環空廢裁字第107102649號	永康區北灣段669地號	金圓通營造	107.10.08新增，查無建築許可，移使管違章查報
24	107年10月09日環稽廢裁字第107102713號	中西區民權路三段120號旁	堃霖土木包工業	107.10.15南市工管一字第1071168200號
25	107年10月11日環空廢裁字第107102715號	安平區金華段47-10地號	成濟營造	107.10.24南市工管一字第1071180501號
26	107年10月15日環稽廢裁字第107102733號	安南區永續三街與宜居三路口	皇家營造	107.10.29南市工管一字第1071179901號

勒令停工案件

編號	環保局裁處書字號	地點	受處分人	停工文號
27	107年10月19日環稽廢裁字第107102789號	南區健康路二段191號旁	大創營造	107.10.25南市工管一字第1071212901號
28	107年10月19日環稽廢裁字第107102791號	南區夏林路385巷13號對面	富丞營造	107.10.25南市工管一字第1071213080號
29	107年10月19日環稽廢裁字第107102792號	南區西門路一段545巷22號對面	隆興營造	107.10.25南市工管一字第1071213100號
30	107年10月19日環稽廢裁字第107102790號	南區鹽埕路291巷32弄104號對面	柯氏營造	107.10.25南市工管一字第1071213006號
31	107年10月19日環稽廢裁字第107102799號	南區大林路55巷6弄3號旁	仕興營造	107.10.25南市工管一字第1071213131號
32	107年10月23日環稽廢裁字第107102841號	中西區樹林街二段33號對面	銘登營造	107.10.31南市工管一字第1071227210號
33	107年10月26日環稽廢裁字第107103027號	北區大興街40巷35號對面	博笙營造	107.11.01南市工管一字第1071239621號
34	107年10月30日環稽廢裁字第107103051號	安平區金華段42-22地號	吉鑫開發建設	107.11.02南市工管一字第1071246520號
35	107年10月30日環稽廢裁字第107103051號	安平區新南段26-10地號	頂揚開發工程	107.11.02南市工管一字第1071246647號
36	107年11月12日環稽廢裁字第107113170號	仁德區保華路48號對面	凱特營造	107.11.15南市工管一字第1071296937號
37	107年11月12日環稽廢裁字第107113171號	東區德昌路196巷1號對面	旭巖營造	107.11.15南市工管一字第1071296997號
38	107年11月19日環稽廢裁字第107113253號	永康區中正二街336巷16號旁(鹽南段358地號)	三民營造	107.11.28南市工管二字第1071348912號
39	107年11月23日環稽廢裁字第107113309號	安平區漁光段165-3地號	開宏營造	107.11.28新增
40	107年12月12日環稽廢裁字第107123488號	安平區金城段9-3、9-45~89地號	大耀營造	107.12.13新增

簡報結束
恭請裁示